

Předávací protokol

Objekt: sauna pod Arnoldovou vilou, p. č. 3331, Brno - Černá pole

Stav měřidel:

- Vodoměr 1661 m³
- Plynoměr 16724 m³
- Elektroměr 6815 kWh

Zjištěné závady:

OBJEKT V HEDOBŘETĚM TECHICKÉM
STAVU - ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A ZPŮSOBU
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU

SVAZEK KLÍČŮ - MYŠ 1x


- VSTUPNÍ DVEŘE 1x

- VSTUPNÍ BRANKA Z UL. DROBNÉHO
1x

Předávající:



Přebírající,



Dne: 5.5.2022